

АКТ
испытаний пробивочного инструмента (пуансон – матрица)
с износостойким покрытием







В апреле 2013 года было проведено напыление износостойкого покрытия на пробивочный инструмент (пуансон – матрица) $\phi 3,1$; $\phi 5,0$; $\phi 18,0$.

Получены следующие результаты:

- пуансоны $\phi 3,1$ и $\phi 5,0$ были сломаны в процессе эксплуатации;
- пуансоны $\phi 18,0$ и матрица без заточки находятся в эксплуатации в корпусе №3 с мая по сентябрь месяц, что значительно превышает обычный срок эксплуатации (1-2 недели).

Комиссия считает целесообразным приобретение установки для упрочнения матриц и пуансонов.

Члены комиссии:

Главный технолог		Акимов А.В.
Начальник корп. №1		Бердыев Д.К.А.
Начальник корп. №15		Тактарёв И.А.
Зам.начальника корпуса №15		Зингеев Н.А.
 Зам.начальника производства		Елкин П.Л.